

Novinka - k dodání již 10/2009



Žehlička - profesionální pomocník

Profesionální žehlička se jako pracovní nástroj používá v prádelnách a čistírnách oděvů v hojné míře. Je to věc, která v průběhu staletí nezaznamenala extrémní změnu vzhledu a v blízké budoucnosti se tak zřejmě ani nestane. Věřím, že pro vás bude jistě zajímavý pohled na žehličku zblízka, přesněji řečeno i pohled do útrob žehličky. A jistě vám přijde vhod i pár tipů na zkvalitnění vaší práce. Tak například vhodným doplňkem je osazení žehličky ochranou ruky (viz výkres ve vedlejším sloupci, položka 05125), která chrání obsluhu před parou pouštěnou ze žehličky. Dalším dobrým pomocníkem bývá ochrana kabelu a hadičky (Obr.1), kterou si od nás můžete objednat i v provedení se zipem, takže není potřeba látku párat nebo složitě rozmontovávat a smontovávat díly na žehličce. Jiným velkým pomocníkem bývá teflonová botička


Obr.1



Obr.2



ka (potah) na žehličku (Obr.2), která žehličku chrání a hlavně zabraňuje poškození žehleného oděvu. V současné době máme na skladě 17 druhů teflonových potahů a jsme tak schopni vybavit teflonovou botičkou i žehličky atypických tvarů. Pokud hodláte teflonovou botičku pořídit nebo inovovat, pak neváhejte a oslovte nás. V praxi bývá nejjednodušší položit studenou žehličku na list papíru, obkreslit ji tužkou a zaslat nám tento náčrt faxem či naskenovaný. Naši pracovníci pak podle obrysu zvolí požadovanou botičku.



Katalog náhradních dílů žehličky SIDI model Junior 2.

Pro zajímavost níže uvádíme jednu z možných poruch napařovací žehličky. Zde však musím předeslat, že opravu smí provést jen osoba k tomu oprávněná.

Přeji vám co nejméně oprav a co nejvíce kvalitně vyžehlených oděvů.

Jiří Exnar
vedoucí realizace staveb
OTS Čistírenská a prádelenská zařízení

JEDNA Z MOŽNÝCH PORUCH NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY:



Porucha:

Napařovací žehlička se nezahřívá.

Příčiny:

1. Porušen přívodní kabel.
2. Topné těleso je spálené.
3. Vadný termostat.

Řešení:

1. Opravte nebo vyměňte elektrický kabel 05119.
2. Vyměňte topné těleso 05182.
3. Vyměňte termostat a pojistku 05116/K.