


Rozhodují centimetry

KOVOSLUŽBA OTS, a.s. instalovala v roce 2008 pět nových strojů na chemické čištění oděvů značky RENZACCI na nejrušnějších místech České republiky. Instalace nových strojů a zejména jejich nastěhování na místo provozu není vždy jednoduchá záležitost. Naštěstí máme k dispozici opravdové profesionály s mnoha zkušenostmi, kteří si s problémy dokážou poradit. Dnes vám přinášíme fotoreportáž o jedné z takových komplikovaných instalací. Odehrála se v listopadu loňského roku, kdy jsme v čistírně v Praze 8 - Ládví instalovali nový čistírenský stroj RENZACCI PROGRESS 35. Akce byla o to složitější, že součástí prací bylo vystěhování dosluhujícího stroje a jedinou možností stěhování více než tunových strojů bylo prostorem výlohy.



Čas 15.56
Montážní otvor je připraven
a akce může začít



16.05
Při přípravě stroje k transportu
vzduchem je třeba myslet na každý
detail. Případná chyba by měla
katastrofické důsledky.



16.15
Poslední kontrola pevnosti
upevnění



16.16
A můžeme pomalu nahoru



16.17
Teď už to opravdu nesmí
spadnout



16.19
Fáze „letu“ pomalu končí




16.29
Asi budeme muset bourat
obchod???




16.32
Některé přesahující části stroje
musí na chvíli pryč



16.47
Nevím, jak je to možné, ale jsme
zase o metr dál



16.51
Vzdálenost mezi zdí a strojem
je jen pár milimetrů



16.55
Jsme uvnitř, ale zatím vysoko



17.04
Bližší se k podlaze



17.06:
Jsme tam !!!

Zákon schválnosti se jako téměř pravidelně dostavil, a tak všichni zúčastnění mohli pocítit na vlastní kůži velmi chladné počasí, déšť a následnou první větší pražskou chumelenici. Od ranních hodin probíhala příprava na vystěhování starého čistírenského stroje ILSA. Tento stroj byl také úspěšně odpojen a naložen. Na tom, že se nakonec vše povedlo, má velký podíl odvedená práce servisních techniků, ostatních zúčastněných a majitelů čistírny oděvů.

